

**RIPRISTINO TRONCHETTO DI
SCARICO**

SOLUZIONE

- Come risulta evidente dalla foto, la corrosione ha distrutto completamente tutto il tronchetto rendendo difficile ed impossibile il ripristino con saldature ed apporto di metallo.
- La riparazione invece è stata eseguita completamente a freddo con l'apporto di stucchi metallici e resine idonee che hanno riportato il bocchello alla sua geometria originale, garantendo la resistenza meccanica e chimica.



PRIMA



DOPO